

Numero	COMUNICAZIONE DI ILLECITO EDILIZIO			ACCERTAMENTO DELL'ABUSO DA PARTE DELL'U.T.C.	ESITO ACCERTAMENTO	OPERA ABUSIVA			ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI		INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE O DI RIPRISTINO		SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ALLA DEMOLIZIONE	ACQUISIZIONE COATTA	Richiesta sanatoria urbanistica	Rilascio sanatoria urbanistica	ZONA VINCOLATA	Richiesta sanatoria AMBIENTALE	provvedimento di compatibilità AMBIENTALE	applicazione ONERI urbanistici e ambientali	NOTE
	Protocollo e data della segnalazione	ORGANO	Pervenuta al Dirigente e/o al Responsabile del Servizio in data protocollo	Estremi Accertamento Tecnico data e numero	tipologia dell'abuso e titolo necessario o dichiarazione di regolarità	Responsabile dell'abuso	Descrizione	Ubicazione e foglio e mappale	Numero data dell'atto	Data notifica	Numero e data atto	Data notifica e giorni assegnati e data scadenza	numero data atto	numero data atto	numero data atto di notifica e numero e data della trascrizione	Data protocollo e articolo di legge di riferimento	Data numero atto	Scrivere il tipo di vincolo e art. e legge di riferimento	data protocollo	Data protocollo	importo e dati avvenuto pagamento	
3/23	21/08/23 prot. 27401	UTC-PM-CP	21/08/23 prot. 27401	sopralluogo in data 13/07/23	Opere realizzate in assenza di SCIA, in assenza di Autorizzazione Paesaggistica, su area demaniale non in concessione ed in contrasto con il PUC	Proprietaria e committente: omissis	realizzazione di terrazzo a sbalzo al piano primo in contrasto con il PUC ed in assenza di SCIA e di Autorizzazione paesaggistica, realizzazione di area rialzata pavimentata e soletta pavimentata al piano terra su area demaniale libera in assenza di SCIA e di Autorizzazione paesaggistica	Passeggiata Cadorna, 91 bis (fg. 16 mapp. 184 sub. omissis)			Ordinanza n. 289 del 25/06/24	in corso di notifica - assegnati 90 giorni						Vincolo paesaggistico art. 136 D.Lgs. 42/2004 D.M. 10/04/1956 e D.M. 25/08/1953 ed art. 142 comma 1 lettera a)			comunicazione di avvio del procedimento del 24/08/23 prot. 27775 pervenute memoire in data 03/01/24 prot. 218 riscontrate in data 25/01/24 prot. 2817	
5 anno 20 12		P.M.		10/05/2012 prot. 11843	opere eseguite in difformità da Autorizzazione Paesaggistica ed in difformità da D.I.A.	Proprietario: omissis Direttore dei lavori: omissis Esecutore dei lavori: omissis - Pratica Provincia n. 177/2012	nell'ambito dei lavori di recupero ai fini abitativi di sottotetto vi sono state alcune difformità tra cui un maggior innalzamento dello stesso rispetto a quanto assentito	Piazza Doria n. 14 (Fg. 23 mapp. 134 sub. omissis)			n. 369 del 26/08/2016 prot. 23474	29/08/2016 assegnati 90 gg per la demolizione del tetto e sua ricostruzione con la pendenza autorizzata con la DIA n. 332/2006	applicato sanzione ex art. 34 D.P.R. n. 380/01 in data 27/06/24 prot. 20487 euro 5.805,06		istanza di sanatoria art. 43 comma 5 L.R. n. 16/2008 del 19/10/2015 prot. 26771 per la demolizione e ricostruzione di scala interna con realizzazione di ascensore, diversa distribuzione degli spazi interni e limitato ampliamento di terrazzo a pozzo esistente in difformità pronuncia favorevole del 05/11/2015 prot. 28276 - istanza di mantenimento ex art. 47 LR 16/08 del 24/10/2016 prot. 28867 per modifica falde			Vincolo Paesaggistico art. 136 D.Lgs. n. 42/2004	31/01/13 prot. 2336 istanza di accertamento di compatibilità ambientale art. 167 e 181 D.Lgs. n. 42/2004 decreto di accoglimento di compatibilità paesaggistica n. 11 del 28/10/2015 per le modifiche esterne		Con nota del 05/11/2015 prot. 28276 è stato comunicato che la modifica dell'andamento della falda del tetto che ha comportato il mantenimento sostanziale del colmo ed un innalzamento alla gronda, risulta in contrasto con la D.C.C. n. 7 del 06/03/2003 e ss.mm.ii., pertanto non può rientrare nell'accertamento di conformità.	

